

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΪΑ (Φ.Τ.)

ΠΑΤΡΑ 2015















































ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ









Εκκλησία στους Σουλλάρους



A photograph of a severely damaged stone church building. The structure is made of light-colored stone blocks and has a large section of its wall missing, revealing the interior. A tall, slender cypress tree stands to the right of the building. In the foreground, there is a large pile of rubble, including broken stones and debris. A modern concrete structure, possibly a grave or a small shrine, is visible in the lower right foreground. The sky is clear and blue.

Εκκλησία στους Σουλλάρους



19.11.2014 13:23





19.11.2014 13:28
























**Κτίριο Τυπάλδου-Φορέστη
στο Σαμόλι στο Λιβάδι**



Κτίριο Τυπάλδου-Φορέστη στο Σαμόλι στο Λιβάδι



Κτίριο Τυπάλδου-Φορέστη στο Σαμόλι στο Λιβάδι



Κτίριο Τυπάλδου-Φορέστη στο Σαμόλι στο Λιβάδι



Κτίριο Τυπάλδου-Φορέστη στο Σαμόλι στο Λιβιάδι



Κτίριο Τυπάλδου-Φορέστη στο Σαμόλι στο Λιβάδι



Κτίριο Τυπάλδου-Φορέστη στο Σαμόλι στο Λιβάδι



Κτίριο Τυπάδου-Φορέστη στο Σαμόλι στο Λιβάδι



Κτίριο Τυπάλδου-Φορέστη στο Σαμόλι στο Λιβάδι



Κτίριο Τυπάλδου-Φορέστη στο Σαμόλι στο Λιβάδι



Κτίριο Τυπάλδου-Φορέστη στο Σαμόλι στο Λιβάδι